



BP-30 Plus

BP-30

- | PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|--|--|
| A tinta se deposita em maior quantidade sobre um dos lados do leque | 1 - Um ou mais furos centrais da Capa de Ar estão bloqueados por tinta ou detrito.
2 - Alguma tinta depositou-se na parede interna do bico.
3 - Furo do Bico danificado. | 1 - Limpar ou substituir a capa de ar.
2 - Remover o bico e limpá-lo cuidadosamente.
3 - Substituir o bico |
| Forma irregular do leque | 1 - Pressão de pulverização baixa.
2 - Pressão de tinta elevada.
3 - Densidade de tinta elevada.
4 - Bico danificado. | 1 - Aumentar a pressão.
2 - Baixar a pressão da bomba
3 - Diluir a tinta.
4 - Substituir Bico. |
| Concentração de tinta nas extremidades do leque | 1 - Vazão de ar no centro da capa insuficiente.
2 - Pressão de pulverização elevada.
3 - Tinta seca abrindo passagem de ar entre o bico e a capa.
4 - A capa não é compatível com o bico. | 1 - Regular no parafuso do leque central.
2 - Diminuir.
3 - Limpar a capa e o bico.
4 - Utilizar peças de mesma bala. |
| Leque em forma de arco | 1 - Um dos furos da orelha da capa está interrompido.
2 - O furo do bico danificado. | 1 - Limpar a capa
2 - Substituir o bico |
| Fluxo intermitente de pintura | 1 - Não chega tinta suficiente no bico.
2 - Passagem de tinta obstruída na pistola.
3 - Falta de aperto do bico.
4 - O assento do bico na pistola está danificado.
5 - Garganta da agulha consumida.
6 - Tinta muito densa. | 1 - Aumentar vazão da bomba.
2 - Limpar.
3 - Apertar o bico.
4 - Substituir paga danificada.
5 - Substituir guarnição.
6 - Diluir. |
| Concentração de tinta no centro do leque | 1 - Pressão muito alta de tinta
2 - Parafuso de regular do leque danificado | 1 - Baixar pressão da bomba.
2 - Substituir |
| Vazamento de tinta pelo furo lateral | 1 - Guarnição da agulha gasta.
2 - Parafuso pressionador da guarnição fraco. | 1 - Substituir.
2 - Apertar |
| Escape de tinta pelo bico | 1 - Cone do bico e da agulha desalinhados.
2 - Mal funcionamento da agulha.
3 - Tinta seca obstruindo a guarnição da agulha.
4 - A mola de retorno da agulha está quebrada ou cansada. | 1 - Vazão de ar no centro da capa insuficiente.
2 - Pressão de pulverização elevada.
3 - Tinta seca abrindo passagem de ar entre o bico e a capa.
4 - A capa não é compatível com o bico. |
| Ar de pulverização continuo | 1 - Mola de retorno do pistonete está quebrada ou cansada.
2 - Anel de vedação do pistonete rompido. | 1 - Substituir.
2 - Substituir. |
| Ar de pulverização não funciona | 1 - Agulha traxada.
2 - Gaxeta do pistonete gasta.
3 - Pressão de abertura do pistonete insuficiente. | 1 - Limpar e lubrificar.
2 - Substituir.
3 - Aumentar a pressão. |

- 01 - Corpo**
02 - Pistonete
03 - Tambor
04 - Tampa
05 - Difusor Secundário
06 - Parafuso Regulador
07 - Anel do Difusor
08 - Parafuso Pressionador
09 - Gaxeta do Pistonete
10 - Capa de Ar
11 - Bico
12 - Agulha
13 - Anel de Retenção
14 - Mola da Tampa
15 - Mola do Pistonete

- 16 - Gaxeta da Agulha**
17 - Guarnição
18 - Anel do Corpo I
19 - Anel do Corpo II
20 - Parafuso de Fixação
21 - Vedação do Defletor
22 - Defletor

INSTALAÇÃO

Esta Pistola foi pré testada, antes de ser posta a venda, porém alguns cuidados devem ser observados na instalação. Recomenda-se deixar a pistola funcionando por uma hora pulverizando água, para amaciá-las guarnições, facilitando assim o deslizamento da agulha e tirando o excesso de óleo utilizado na montagem.

USO

Para obter uma ótima pulverização é indispensável controlar sempre a viscosidade da tinta a pressão de alimentação da bomba e a regulagem da pressão de pulverização; se elevada, haverá uma sobre pulverização, comprometendo o aspecto do produto acabado. Contrariamente, se muito baixa haverá um efeito de micro gotículas no acabamento.

MANUTENÇÃO

Depois de utilizar a pistola, recomenda-se lavá-la pelo menos por 5 minutos o circuito de tinta, introduzindo água e abrindo a pistola com pelo menos 15 pontos. Se a pistola ficar sem uso por muitos dias, aconselha-se a tirar o bico e a agulha, limpá-los bem e proceder a lubrificação das guarnições da agulha. Não utilizar escova de aço objetos ponteagudos, ácidos corrosivos, principalmente para limpeza de bico, agulha e capa de ar. Ao remontar a agulha certificar-se que seu movimento seja suave, caso contrário, regular o parafuso da guarnição. Caso necessário substituir bico e agulha, troque ambos porque a substituição de só uma das peças compromete o seu assentamento podendo acarretar vazamentos.

LUBRIFICAÇÃO

Periódicamente lubrificar a agulha e suas guarnições, diminuindo então seu desgaste e garantindo suavidade de movimentos. Certifique-se que o ar de abertura do pistonete esteja sempre lubrificado.

Azzomac
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

www.azzomac.com.br